

*Jordprovsanalys*

<b>Projekt Hälsinggården</b>			
<i>Uppdragsnummer</i>	<i>Uppdragsgivare</i>	<i>Gransk./Tabell</i>	
10205175	WSP Samhällsbyggnad, Gävle	<i>Löp-nr</i>	28114
<i>Provtagningsdatum</i>	<i>Provtagningsredskap / Analysmetod</i>	<i>Datum/Sign</i>	2014-11-17
	Skr	<i>Undersökningsdatum</i>	2014-11-17

<b>Borrhål/ Sektion</b>	<b>Djup [m]</b>	<b>Benämning/ (okulär jordartsklassning enl. SGF 1981) Jordartsförkortning (enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2)</b>	<b>Mtrl typ/ tjälf. klass<sup>1)</sup></b>	<b>Anm.</b>
14W03	0.3-0.5 0.5-1.0	Brun rostfläckig siltig lera, siLe Brungrå siltig torrkorpelera, siLet Brungrå siltig lera, siLe	5A/4 5A/4 5A/4	
14W04	0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5	Fyllning/ Brunt sandigt grus delvis krossat material, FsaGr Fyllning/ Brunt sandigt grus delvis krossat material, FsaGr Fyllning/ Brunt sandigt grus delvis krossat material, FsaGr	2/1 2/1 2/1	
14W05	0.4-1.0 1.0-1.5 1.5-2.1	Grå grusig siltig sandmorän, grsiSaMn Grå sandig siltig grusmorän, sasiGrMn Grå sandig siltig grusmorän, sasiGrMn	3B/2 3B/2 3B/2	
<b>14W06</b>	0.4-1.0 1.0-1.5 1.5-1.7	Fyllning/ Brunt mullhaltigt sandigt grus med växtdelar, FmusaGr vx Brun grusig siltig sand, grsiSa Brun grusig siltig sand, grsiSa	5B/4 3B/2 3B/2	

1) Klassning enl. AMA Anläggning 10

P:\2172\Uppdrag 2014\28114\Skr 141117.xlsx

